


Kábeldiagnosztika

**Diagnosztikai konferencia
Gárdony, 2012. október 10 – 12.**






t_1 – eseményorientált karbantartással működtetett kábel élettartamának vége

t_2 – időorientált karbantartással működtetett kábel élettartamának vége

t_3 – állapotorientált karbantartással működtetett kábel élettartamának vége



Forrás: F. Schreiter, W. Schufft, TU Chemnitz



IRC (relaxációs áram) és **RVM**
(visszatérő feszültség)
módszereket egyaránt biztosítja

Szállítási egység:

Vezérlőegység
Nagyfeszültségű egység
Szoftver (telepítve)
Használati útmutató
Kábelszett

Hordozható kábeldiagnosztikai rendszer, kábelszigetelések állapotának meghatározására

A kombinált mérőrendszer teljesen roncsolásmentes mérést biztosít, az alacsony töltőfeszültségnek köszönhetően, valamint számos új funkciót is biztosít:

Háromfázisú, párhuzamos áram- és feszültség-mérés

Megnövelt dinamikataromány a hosszabb szakaszokon végzendő IRC-mérésekhez

Töltőáram-mérés a formázási fázis alatt

Továbbfejlesztett szűrőtechnika a zavarokat tartalmazó kábelekhez

Megnövelt akkukapacitás sorozatmérésekhez

Megnövelt formázófeszültség 5 kV-ig (NAF - kábelek)



VLF Sinus 34 (hordozható)

$24 \text{ kV}_{\text{RMS}} / 34 \text{ kV}_{\text{csúcs}}$ (0,6 μF / 0,1 Hz / $24 \text{ kV}_{\text{RMS}}$)
(5 μF / 0,01 Hz / $21 \text{ kV}_{\text{RMS}}$)

VLF Sinus 54 (beépíthető)


$38 \text{ kV}_{\text{RMS}} / 54 \text{ kV}_{\text{csúcs}}$ (1 μF / 0,1 Hz)
(5 μF / 0,01 Hz)

VLF Sinus TanDelta

Csatlakoztatás szivárgóáram-kompenzálás nélkül




sebaKMT



VLF Sinus TanDelta

Csatlakoztatás szivárgóáram-kompenzációval




VLF Sinus TanDelta



Mérés közbeni
kijelzés:

Feszültség/ $\tan\delta$



VLF Sinus TanDelta



Egy háromeres
kábel mérésének
megjelenítése
(Centrix-kijelzés)

Feszültség /Tan δ



Műszaki adatok

Max. DAC-feszültség	28 kVcsúcs / 20 kVeff
DAC-frekvencia	50 Hz... 1 kHz
Kapacitás-tartomány	0,05 μ F... 2 μ F
NAF-forrás töltőárama	10 mA
RK-méréstartomány	1 pC ... 100 nC
RK-szint	IEC 60270 szerint
Sávszél. RK-behat-hoz	150 kHz ... 45 MHz
Veszteségi tényező tan δ	0,1 % ... 5 %
Áramellátás	115 / 230 V 50 / 60 Hz
Üzemi hőmérséklet	-10 ° C ... + 40 ° C
Súly	kb. 55 kg + 2 kg
Egységek	
1. egység	Ø: 600 mm, M: 550 mm
2. egység	notebook



Műszaki adatok

Max. DAC-feszültség	60 kVcsúcs / 42 kVeff
DAC-frekvencia	50 Hz... 800 Hz
Kapacitás-tartomány	0,025 μ F... 2 μ F
NAF-forrás töltőárama	7 mA
RK-méréstartomány	1 pC ... 100 nC
RK-szint	IEC 60270 szerint
Sávszél. RK-behat-hoz	150 kHz ... 45 MHz
Veszteségi tényező tan δ	0,1 % ... 10 %
Áramellátás	115 / 230 V 50 / 60 Hz
Üzemi hőmérséklet	-10 ° C ... + 40 ° C
Súly	kb. 80 kg + 2 kg
Egységek	
1. egység	Ø: 600 mm, M: 550 mm
2. egység	notebook





Report Data

Owner: RWE Osnabrück Date: Mittwoch, 4. Februar 2004

Inspector: Jan Müller Time: 09:13

Cable Place / City: Wettingen

From Station: Baden To Station: Kappelerhof

Switch Gear From: Switch Gear From 1 Switch Gear To: Switch Gear To 1

Cable Number: 46138 Installation: 1985 Year

Length [m]: 655

Uo [kV]: 12

Three one-phase cables

Cable definition	Type	Position
L1		
Start Termination		
Cable Part		
Joint	Joint 1	200m
L1_Joint_CableOut	XLPE	
Stop Termination		
L2		
Start Termination		

Cable: XLPE Joint: Joint 1

Mod Position: 200 m Add Joint

Comments: 2 Muffenfehler 2003


OK Cancel Load Clear

Begyűjtési feszültség (U_i)



Feszültség-
választás
lehetőségek:


- csúcs
- effektív
- U_0 többszöröse



Fázis


U_i

Kialvási feszültség (Ue)



Ue

További funkciók




Különböző üzemmódok

Hely-meghatározás

Explorer jegyzőkönyv-készítéshez

Explorer a
jegyzőkönyvhöz
felhasználható
ábrák
kiválasztásához



OWTS Toolkit
File Edit Window Help

Open Directory

C:\...\20030624160000

- OWTS tests
 - L1
 - 0 kV
 - 3 kV Test 1
 - 3 kV Test 2
 - 3 kV Test 3
 - 6 kV Test 1
 - 6 kV Test 2
 - 6 kV Test 3
 - 9 kV Test 1
 - 9 kV Test 2
 - 9 kV Test 3
 - 9 kV Test 4
 - 12 kV Test 1
 - 12 kV Test 2
 - 12 kV Test 3
 - 15 kV Test 1
 - 15 kV Test 2
 - 15 kV Test 3
 - 18 kV Test 1
 - 18 kV Test 2
 - 18 kV Test 3
 - 18 kV Test 4
 - 18 kV Test 5
 - L2
 - 3 kV Test 1
 - 3 kV Test 2
 - 3 kV Test 3
 - 6 kV Test 1
 - 6 kV Test 2
 - 6 kV Test 3

Measurement Details

Owner	Seitz-Instruments	Date	Mittwoch, 3. Dezember 2003
Inspector	Paul Seitz	Time	11:07
Place /City	Niederrohrdorf		
From Station	Brugg	To Station	Kappelerhof
SwitchGear	Type 1	SwitchGear	Type 2
Nominal Voltage	10 kV	Cable Number	CableNumber 1
Cable Length	1500 m	Year of Installation	

Comments

Zeile 1
Zeile 2

L2_18kV_XLPE-C1.tot

Measurement

PD max [pC]	7331
PD avg [pC]	176
Frequency [Hz]	148.70


Voltage [kV]

10.000

20
15
10
5
0
-5
-10
-15

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1. gyakorlati példa



Kábeltípus: NA2XSF2Y 150/25

Kábelhosszúság: 660m

Fektetés éve: 1997

Névleges feszültség: 12/20 kV

Szakaszazonosító: NDF 18




Nagy részleges kisülési szintek:


L 1 Kötés 200 méternél (208 m)

L2 / L3 Kötés 365 méternél

2. gyakorlati példa



Kábelhossz: 700 m
Kábeltípus: NA2XSF2Y 150/25
Üzembe helyezés éve: 2001
Névleges feszültség: 12/20 kV



Magas részleges kisülési szint:
L 1 Kötés 20 méternél
U_i kisebb, mint U_o!



Kábel/szerelvény	Típus	Trend/határérték
Szigetelés	Papír	10.000 pC-ig
	PE / XLPE	< 20 pC
Karmantyú	Olaj	> 10.000 pC
	Olaj/gyanta	5.000 pC
	Szilikon/EPR	500... 1.000 pC
Végelzáró	Olajos	6.000 pC
	Száraz	3.500 pC
	Zsugor	250 pC

					Töltőfeszültség csúcs		Max. lehets. vizsg.-i szint	
							OWTS M 28	OWTS M 60
Hálózati fesz.	U _o		Csúcs U _o		1,7U _o csúcs	2 U _o csúcs	x U _o	x U _o
	Fázis - nulla							
10	6		8		14	17	3,4	7,2
15	9		13		21	25	2,2	4,8
20	12		17		28	33	1,7	3,6
22	13		18		31	37	1,5	3,3
25	15		21		36	42	1,3	2,9
30	18		25		43	50	1,1	2,4
33	19		28		47	55		2,2
35	21		29		50	58		2,1
66	39		55		94	110		1,1

OWTS M28-S 20 kV-os kábelig az ideális berendezés!

Mérőimpulzus kiadása egy speciális csatolóegységen keresztül a mérési / hozzáférési helyen

A kábelhosszhoz állítható impulzus-szélesség

Hibahely-távolság meghatározás, összehasonlítva az OWTS-mérés RK-térképével.

PE és XLPE-kábeleken használható





Kis méretű részleges kisülés érzékelő, közvetlenül az adott szerelvény felületén történő méréshez.

A részleges kisülések érzékelése induktív, illetve kapacitív úton egyaránt lehetséges.

Nagyobb feszültségek esetén az érzékelő egy rúd végére is felszerelhető.



OWTS HV 150



Max. kimenő feszültség:
 $150 \text{ kV}_{\text{csúcs}} / 106 \text{ kV}_{\text{rms}}$

Frekvenciatartomány:
20... 350 Hz

Vizsgálókapacitás:
0,025... 8 μF

RK-méréstartomány:
1 pC... 100 nC

Súly: kb. 600 kg



Max. kimenő feszültség:
 $250 \text{ kV}_{\text{csúcs}} / 176,8 \text{ kV}_{\text{rms}}$

Frekvenciatartomány:
20... 350 Hz

Vizsgálókapacitás:
0,035... 8 μF

RK-méréstartomány:
1 pC... 100 nC

Súly: kb. 600 kg



Max. kimenő feszültség:
 $350 \text{ kV}_{\text{csúcs}} / 247 \text{ kV}_{\text{rms}}$

Frekvenciatartomány:
20... 365 Hz

Vizsgálókapacitás:
0,025... 8 μF

RK-méréstartomány:
1 pC... 100 nC

Súly: kb. 1100 kg



OWTS HV 150 / 250 350

Feszültségtartományok



sebaKMT

Feszültség (kV)	U ₀ [kV]	OWTS HV 150 X U ₀	OWTS HV 250 X U ₀	OWTS HV 350 X U ₀
66	38,1	2,8		
110	63,5	1,7	2,8	
132	76,2	1,4	2,3	
150	86,6	1,2	2,0	2,8
220	127	0,8	1,4	1,9
330	190,5		0,9	1,3
380	219,4			1,1

Online

Előnyök

Nem kell a kábelt üzemből kivenni

A kábel üzemi körülmények között mérhető

Az offline OWTS-mérés hatékonyan tervezhető

Hátrányok

Nehéz az adatok értelmezése

Gyakran magas zajszint

Az RK-helyek behatárolása pontatlan, vagy nem lehetséges

**Az online és offline
módszerek kiegészítik
egymást.**

**Az igazi megoldást a két
módszer kombinációja
jelenti!**

Offline

Előnyök

Már jól ismert mérési módszer

Nagy érzékenység

RK-helyek pontos behatárolása

PDIV és PDEV értékeinek meghatározása (magasabb feszültség szinten is)

Hátrányok

A mérés nem üzemi körülmények között történik

A kábelt ki kell kapcsolni

Előnyök:

Hordozható online RK-mérőrendszer KÖF-, és NAF-hálózatok (66 kV-ig) felügyeletére

16 csatorna felügyelete lehetséges egy készülékkel

Automatikus mérés, kiértékelés és jegyzőkönyv-készítés

Az RK-jelek, valamint a zajok automatikus szétválasztása

„Tudományos” **RK 'Criticality'** (veszélyesség) érték megadása (0-100)

Távlekérdezés lehetőség LAN/modem segítségével


Nem szükséges **kalibrálni** a helyszínen



LPD Monitor



- KÖF-, NAF-szinteken (1-66 kV) használható
- Gyorsan egyszerűen installálható
- Akár 16 kábel felügyelhető vele
- Automatikus adatkiértékelés
- Megkülönbözteti a kábel részleges kisüléseit a zajoktól



HFCT-szenzor (Rogowski) TEV-szenzor




LPD Monitor szenzorok







1. lépés: 50/60Hz AC- periódus meghatározása



2. lépés: adatkértékelés




Nagyfrekvenciás
zavaró
jelek
(zajok)



Kábel RK

3. lépés: eredmények összefoglalása



- Alacsony RK-aktivitás
- Közepes RK-aktivitás
- Intenzív RK-aktivitás
- Kritikus RK-aktivitás

Az összes (16) csatorna áttekintő diagrammja

3. lépés: eredmények összefoglalása



SebaKMT, DEW21, Balkensrt 21, 15/07/2009 - 24/07/2009

Cable PD

Channel No	Circuit	Phase	Sensor	Peak % pC	Activity % pC/cycle
1	K49 KB1 L1	Red	HFCT 100/50	10 969	1 1190
2	K49 KB1 L2	Yellow	HFCT 100/50	25 2528	2 2528
3	K49 KB1 L3	Blue	HFCT 100/50	21 2060	2 3548
5	K49 KB2 L1	Red	HFCT 100/50	30 2956	3 3772
6	K49 KB2 L2	Yellow	HFCT 100/50	12 1166	1 1166
7	K49 KB2 L3	Blue	HFCT 100/50	27 2670	2 2676

Local PD

Channel No	Circuit	Phase	Sensor	Peak % dB	Activity % mV/cycle
1	K49 KB1 L1	Red	HFCT 100/50	77 23	65 65
2	K49 KB1 L2	Yellow	HFCT 100/50	73 22	60 60
3	K49 KB1 L3	Blue	HFCT 100/50	93 28	68 68
4	K49 KB1 TEV	Blue	TEV	100 30	116 116
5	K49 KB2 L1	Red	HFCT 100/50	77 23	53 53
6	K49 KB2 L2	Yellow	HFCT 100/50	83 25	46 46
7	K49 KB2 L3	Blue	HFCT 100/50	93 28	56 56
8	K49 KB2 TEV	Blue	TEV	100 30	96 96

- Alacsony RK-aktivitás
- Közepes RK-aktivitás
- Intenzív RK-aktivitás
- Kritikus RK-aktivitás


Az összes (16)
csatorna táblázatos
áttekintése

Székesfehérvár







E.On Északdunántúli Áramhálózati Zrt., 254.sz. EHTR, 2012/06/04 – 2012/08/06



E.On Északdunántúli Áramhálózati Zrt., 250 Garzonház, 2012/08/06 – 2012/10/10



E.On Északdunántúli Áramhálózati Zrt., 250 Garzonház, 2012/10/10 – 2012/10/11



A PD Surveyor Air™ kézikészülék segítségével információ kapható KÖF-kábelek és berendezések (6,6kV... 45 kV) részkisülés-aktivitásáról.



Előnyök:

- RK-kézikészülék kábelek és kapcsolóberendezések „gyenge pontjainak” felismeréséhez
- Három RK-mérési módszer egy készülékben (induktív, kapacitív, akusztikus)
- Könnyű, hordozható kézikészülék
- Az RK-szintet színes LED-ek jelzik (7-szint)
- Egyszerű kezelhetőség



HFCT-szenzor (induktív)




TEV-szenzor (kapacitív)



Akusztikus szenzorok

Állapot-alapú karbantartás a Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH. KÖF-hálózatán





Stadtwerke Ingolstadt

- kb. 164 alkalmazott
- kb. 74.000 mérőóra
- egybefüggő ellátási terület
- KÖF-hálózat




KÖF-hálózat	Darabszám/ hosszúság
KÖF-kötések	2268 db
Vegyes szakaszok (XLPE + PILC)	199 km
Tisztán XLPE-kábel	420 km
Tisztán PILC-kábel	46 km
Teljes hálózathossz	665 km


Preventív karbantartás

Kiválasztási szempontok:

- A kábel típusa és életkora
- Adott kábeltípus hibagyakorisága
- Munkatársak tapasztalatai
- Útépítésekkel egyidejűleg végzett kábelrekonstrukciók



Idegen beavatkozás nélküli KÖF-üzemzavarok



Idegen beavatkozás nélküli KÖF-
üzemzavarok

Preventív karbantartás




Állapotalapú karbantartás

Diagnosztika	2011-ig	2012 végéig (terv)
Vizsgált kábelszakaszok száma	442 db	~ 512 db
Vizsgált hálózathossz	285 km	355 km
XLPE	161 km	205 km
Vegyes szakaszok és PILC	124 km	150 km
Kötések száma	1.590 db	1.820 db

- **Online RK-diagnosztika – PILC-, XLPE-kábelek és vegyes szakaszok**
— A vizsgált kábelszakasz üzem közbeni részleges kisüléseinek érzékelése hosszabb időszakon keresztül
- **IRC – XLPE-kábelek**
— „Water-tree-k” kialakulásának mértéke, feszültségzilárdság értékének meghatározása
- **RVM – PILC-kábelek (max. 20% XLPE-kábel)**
— a szigetelőréteg nedvességtartalmának meghatározása, illetve nedves kötések érzékelése
- **OWTS – PILC, XLPE és vegyes szakaszok RK-diagnosztikája**
— Kötésekben, végelzárókban, valamint a szigetelőrétegben részkisülések érzékelése

2010 → Online RK-diagnosztika eredményeinek felhasználása



Az online és az offline módszerek jól kiegészítik egymást!



Kábelszakasz az SH Mitte Feld 17 és Nördliche Ringstrasse között

Az OWTS készülékkel elvégzett RK-diagnosztika akár 1500 pC-os, de nem koncentrálnódó részkisüléseket mutatott U_0 feszültség szinten a teljes kábelszakaszon.

Ezen túlmenően nagyobb aktivitás figyelhető meg az 500 és 582 m közötti tartományban, akár 3000 pC-os értékkel is.

1.7 U_0 feszültség szinten elvégzett mérés részkisülés-koncentrálnódást mutatott az 500 és 582 m közötti szakaszon, 5700 pC-os értékkel is.

Továbbá koncentrálnódás volt megfigyelhető a 272 és 339 méternél lévő kötéseknel.

A kábel életkora alapján, valamint a további ellenőrző mérések szükségessé miatt, javasolt volt a 272 és 582 m közötti kábelszakasz cseréje 2009 végéig.

Diagnosztika




**Javasolt lépések
megtétele**



**Ellenőrző-
vizsgálat**

Kábelszakasz az SH Mitte Feld 17 és Nördliche Ringstrasse között



- A kábel életkora alapján javasolt rekonstrukció

- A diagnosztikai mérések alapján elvégzett kábel-rekonstrukció

Megtakarítás ezen a kábelszakaszon:

--- 80.740 € ---



Kábelszakasz az SH Mitte Feld 17 és Nördliche Ringstrasse között

Javítás után


Ismételt
vizsgálat

IRC-diagnosztika a CDS-készülékkel 2010 szeptember 27-én.

Az OWTS berendezéssel 2010. október 27-én elvégzett RK-diagnosztika nem mutatott jelentős RK-aktivitást a kábelszakaszon. Mindhárom fázis kiértékelésre került az IRC-szoftverrel és a maradékfeszültségük 11... 12 U_0 közötti értékre adódott.

A kábel alacsony kockázatúnak minősült. Ajánlott megismételni a vizsgálatot a részkisülések és a szigetelőréteg nedvességtartamának ellenőrzésére.

Kábelszakasz Peringerstrasse 10. és Ziegeleistrasse 28. között



Kábeladatok:

Feszültség: 20 kV

Hosszúság: 245 m

Fektetési év: 1960

Vegyes szakasz

A kábel életkora alapján a kábel rekonstrukcióra javasolt volt.

Kábelszakasz Peringerstrasse 10. és Ziegeleistrasse 28. között

sebaKMT	OWTS MEASUREMENT REPORT				<i>B1/28 / Diagnose vom 25.04.2007</i>	
	Date	Wednesday, April 25, 2007 11:41 AM				
	Engineer	Kamenka				
	Location	Ingolstadt				
	Cable from	Peringerstr.10 to Ziegeleistr.28				
	CableSection	22	Year	1960		
	Phase to Ground Voltage	12 kV (RMS)	Length	245 m		

Cable 22 from Peringerstr.10 to Ziegeleistr.28		
Peringerstr.10	luftisoliert	
Ziegeleistr.28	luftisoliert	
L1,L2,L3:		
0 m	Termination	Oel EV Ka Dr
	Cablepart 5 m	NAEKBA3x150
5 m	Joint	Wickelmuffen
	Cablepart 195 m	NAEKBA3x150
200 m	Joint	Ue-Tyco Schrumpf
	Cablepart 45 m	NA2XS(F)2Y
245 m	Termination	Elast.Schiebe

Leiter1 und Leiter 3 dieses Kabels werden von der dielektrischen Diagnose als "Feucht" eingestuft. Leiter2 zeigte ein sehr untypisches Verhalten und kann zunächst nicht bewertet werden. Bei der OWTS-TE-Diagnose treten bei U_0 nur einige vereinzelte TE mit unkritischen Pegel auf. Bei $1,7 U_0$ zeigen sich 2 Lokalisationen mit konzentrierter TE bis etwa 1500 pC bei etwa 115 Meter und 135 Meter. Außerdem ist eine Häufung von TE auf L2 im Bereich bis 40 m sichtbar.

Empfehlung:

Das Kabel ist noch nicht akut ausfallgefährdet, sollte aber im Interesse der Betriebssicherheit repariert werden. Befinden sich bei 115 und 135 m unbekannte Muffen, wären diese auszutauschen. Ansonsten sollte der Abschnitt von etwa 105 bis 145 m erneuert werden. Nach der Reparatur sollten die Diagnosen wiederholt werden.

Nem kritikus állapotú, de az üzembiztonság érdekében javasolt a 115 és 135 méter-nél található (ismeretlen) kötések cseréje, és/vagy a 105 m és 145 m közötti szakasz rekonstrukciója.


Gyakorlati példák

2. példa: Peringerstr. 10



sebaKMT

Kábelszakasz Peringerstrasse 10. és Ziegeleistrasse 28. között



Kábelszakasz Peringerstrasse 10. és Ziegeleistrasse 28. között Javítás után

<i>B1/28/Diagnose vom 20.08.2008</i>	sebaKMT
von Peringer Str. 10 nach Ziegeleistr. 28	
Durch die Reparatur ist dieses Kabel jetzt zu einem Mixkabel geworden und kann nun nicht mehr dielektrisch diagnostiziert werden.	
Die OWTS-TE-Diagnose zeigt bei Nennspannung U_0 keine relevanten Teilentladungen. Bei $1,7 U_0$ (verkettete Spannung) treten nur vereinzelte TE-Impulse mit relativ geringer Intensität auf. Damit ist der Erfolg der Reparatur belegt.	
<u>Empfehlung:</u>	
Aus Sicht der Diagnose sind für dieses Kabel bis 2013 keine weiteren Maßnahmen an diesem Kabel nötig. Sollten zwischenzeitlich Möglichkeiten zur Feuchtediagnose in Mixkabeln verfügbar werden, sollte diese Möglichkeit genutzt werden.	


Nincs jelentős RK-aktivitás U_0 feszültségszinten, csak $1,7U_0$ feszültségen figyelhető meg néhány, kisebb, nem kritikus mértékű, kis intenzitású részkisülés.

Javaslat: ismételt mérés 5 év múlva

Rekonstrukció; 2006
11 km / év

Rekonstrukció; 2007 - 2014
- 20 % = 9 km / év

Tervezett rekonstrukció 2015-től
- 30% = 7 km / év



Karbantartás (2006-ig) Éves átlag

Rekonstrukció 11 km / év	1.430e €
9 db KÖF-hiba költsége	81e €
Kábeldiagnosztika költsége	0e €
Összesen	1.511e €

Karbantartás (2006 - 2014) Éves átlag

Rekonstrukció 9 km / év	1.170e €
4 db KÖF-hiba költsége	36e €
Kábeldiagnosztika költsége	124e €
Összesen	1.330e €


Karbantartás (2015 után) Éves átlag


Rekonstrukció 7 km / év	910e €
2 db KÖF-hiba költsége	18e €
Kábeldiagnosztika költsége	70e €
Összesen	998e €

- Az első mérések alapján eddig kb. 12 km kábel cseréje volt indokolt
- Az első mérések befejeződése után 60 ismételt mérés évente
- Éves prioritás lista készül, amely folyamatosan kontrolálásra kerül
- 2013 már nem szükséges külső cégtől megrendelni méréseket

Ajánlás KÖF-kábelek átvételi vizsgálatához

VDE Dresden





Ajánlás KÖF-kábelek átvételi vizsgálatához

- Köepnyvizsgálat
- Feszültségvizsgálat
- RK-vizsgálat

Munkacsoport tagok egész Németországból
(www.vde-kabeldatenbank.de)

- VDE
- Áramszolgáltatók
- Gyártók
- Egyetemek
- Tanácsadó cégek

1. táblázat: Feszültség szintek és követelmények

Köpeny	PE	PVC
Azonosító	2Y	Y
Kábeltípus (példa)	NA2XS(F)2Y	NA2XSY
Vizsgálófeszültség	DC	DC
Vizsgálati feszültség szint	< 5 kV	< 3 kV
Vizsgálat ideje	< 5 min	< 5 min
Jellemző szivárgóáram-érték	< 100 μ A/km	< 800 μ A/km @ 3 kV

2. táblázat: Vizsgálati feszültség-szintek és vizsgálati időtartamok az egyes KÖF-kábeltípusok esetén

Szigetelőréteg	DC		AC 45 Hz < f < 65 Hz		AC f = 0,1 Hz	
	Feszültség-szint $U_T = x U_0$	Időtartam min	Feszültség-szint $U_T = x U_0$	Időtartam min	Feszültség-szint $U_T = x U_0$	Időtartam min
PVC	$U_0/U=6/10$ kV 34 to 48 kV $U_0/U=12/20$ kV 67 to 96 kV $U_0/U=18/30$ kV 76 to 108 kV	15... 30	2	30		
XLPE, PE			2	60	3	60
PILC és vegyes szakasz PVC-vel	$U_0/U=6/10$ kV 34 to 48 kV $U_0/U=12/20$ kV 67 to 96 kV $U_0/U=18/30$ kV 76 to 108 kV	15... 30	2	30	3	30
XLPE/PE vegyes-szakaszok PVC / PILC szakasszal			2	60	3	60

3. táblázat: Mérési eredmények kiértékelése

Eredmény	Értékelés	Java-slat
RK nem érzékelhető	Sikeres vizsgálat	Alapfeltétel $BNL < 100 \text{ pC}$ (BNL = háttérzaj) Nagy csillapítással rendelkező kábelek esetén (1000 pC-os kalibrálás során vég-reflexió nem látható) az RK-mérést mindkét végről el kell végezni!
$U_i < U_0$	Sikertelen vizsgálat	Az érintett szerelvények cseréje, majd ismételt vizsgálat. Kábeladatbázis www.VDE-Kabeldatenbank.de eredményeinek figyelembe vétele A 2. táblázat szerint elvégzett sikeres feszültségvizsgálat után a szakasz üzembe helyezhető.
$U_i 1... 1.7 U_0$ között	A szakasz üzembe helyezhető, de ismételt vizsgálat szükséges 4... 8 héten belül	A megismételt vizsgálat eredménye: - $U_i \geq 1.7 U_0$ esetén a vizsgálat sikeres - $U_i < 1.7 U_0$ esetén a vizsgálat sikertelen - Az érintett szerelvények cseréje, majd ismételt vizsgálat. Kábeladatbázis www.VDE-Kabeldatenbank.de eredményeinek figyelembe vétele Esetlegesen, ha U_i értéke 1.2 és 1.7 U_0 közötti, akkor a kábel hosszabb ideig tartó működtetése is lehetséges. Ebben az esetben évenkénti ellenőrző mérés elvégzése szükséges.

4. táblázat: Ajánlások KÖF-kábelek vizsgálatához

Kábel	Viszsgálat	Követelmények
Új kábelek (teljesen új kábelszakasz)	- Köpenyvizsgálat - 0.1 Hz-es feszültség-vizsgálat alternatíva: - RK-mérés	1. pont 2. táblázat, 2.2 pont 3. táblázat
Üzemi öregedésű kábelek	- Köpenyvizsgálat - 0.1 Hz-es feszültség-vizsgálat alternatíva: - RK-mérés	1. táblázat 2. táblázat, 2.2 pont 3. táblázat

Az RK-mérés eredményeit figyelembe kell venni az átvételi vizsgálatok minőségi értékelése során

Seba Hungária Kft.

1027 Budapest, Vitéz u. 14/a.

Telefon / FAX: (06 1) 214-2512

Mobil: (06 20) 9654-297

E-mail: seba@sebakmt.hu

Internet: www.sebakmt.hu

Facebook: www.facebook.com/seba-hungaria