



Szentgyörgyi Zoltán
(Ovit ZRt.)

ovít


Az infravörös diagnosztika csemegéi

VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

- **belső hibák**
- **hűtő**
- **peremcsavar**
- **komplex diagnosztika**
- **üzembe helyezés**
- **megszakító történet**
- **párhuzamos áramút**


VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Transzformátor vasmag próbatermi vizsgálata




VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Transzformátor fokozatkapcsoló próbatermi vizsgálata






VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Hűtési anomália





VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Peremcsavar melegedés





VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Komplex diagnosztika





VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Üzembe helyezés → hibaelhárítás




VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Megszakító történet



VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Párhuzamos áramút



VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.

Köszönöm a figyelmet!

Szentgyörgyi Zoltán laboratóriumvezető
Ovit ZRt. Termovíziós Szolgálat Akkreditált Vizsgáló
Laboratórium

E-mail: szentgyorgyi.zoltan@ovit.hu

VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia
Siófok, 2007. április 25-27.